

## Narón

El pasado año, la administración autonómica destinó una partida de 60.000 euros para la rehabilitación de los retablos de San Bieito y del Rosario del monasterio de San Martín de Xuvia, en O Couto. Finalizados los trabajos, la Xunta concede una subvención de 171.966 euros para realizar varias obras en el mencionado cenobio narónés, que comenzarán en 2008.

## La Xunta invertirá 170.000 euros en la reparación del cenobio de O Couto

La Consellería de Cultura aseguró que los trabajos comenzarán el próximo año

LORENA ROMERO • FERROL

■ Un equipo de técnicos del área de Patrimonio, dependiente de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, se desplazó al municipio narónés para ver el estado en que se encuentra el monasterio de San Martín de Xuvia, localizado en la parroquia naronesa de O Couto. A la vista del mal estado en que se encuentran algunas de sus dependencias, los representantes de la administración decidieron encargarse del proyecto básico de ejecución de reparación del cenobio, documento del que ya dispone la Xunta de Galicia.

Habrà que esperar hasta principios del próximo año para ver cómo comienzan los trabajos proyectados en el monasterio de O Couto ya que, según se indicó desde la Consellería de Cultura, será en 2008 cuando se inicien los trabajos de reparación de las instalaciones. En total, la dirección general de Patrimonio destinará una partida de 171.966 euros a la intervención.

El proyecto de la actuación pendiente en el cenobio contempla obras en zonas del mismo claramente diferenciadas. En el ábside

## CONTROL

El proyecto de las obras propone la realización de un control arqueológico de operaciones a nivel del suelo

de se procederá a retirar el tramo de muro de contención que eclipsa parte del ábside lateral norte, según se especifica en el proyecto facilitado por la Consellería de Cultura.

Además, se intervendrá en las fachadas este y norte del mencionado templo. En la primera de ellas, se desbrozará el terreno colindante, se retirarán las enredaderas que la cubren y se adecuará cronológicamente el muro del cementerio. En lo que respecta a la fachada norte, se prevé una lectura estratigráfica de las caras de la pared y un levantamiento fotogramétrico, actuaciones ambas tras las cuales, en función de los resultados obtenidos, se procederá a tomar las decisiones oportunas, según se indicó desde la Consellería de Cultura.

La intervención proyectada en el templo afectará también a la sacristía. Se mantendrá la geometría actual de la cubierta y se procederá a la reparación de la misma, trabajos que incluyen la renovación de las piezas deterioradas y reparación de los sistemas de desván y pisos, según se especifica en el proyecto. Todo ello se ejecutará tras el desmontaje de la cubierta.

En lo que respecta al pavimento del templo y la sacristía se propone el levantamiento de las piezas de esquisto —un tipo de roca con la reposición del mismo en un 80%, "teniendo en cuenta que muchas piezas serán irrecuperables, por estar rotas o que se rompan no proceso de levantado", tal y como se refleja en el proyecto básico de la actuación.

La Consellería de Cultura propuso además que se lleve a cabo un control arqueológico de cada



Las hiedras cubren desde hace tiempo parte de los muros de la construcción, contribuyendo a su deterioro



Imagen del retablo de San Bieito

ESTEVO BARRIOS



El retablo del Rosario se restauró el año pasado

E.R.



Vista del exterior del cenobio narónés

ESTEVO BARRIOS



En la sacristía del templo también se realizarán algunas reparaciones, sobre todo en la cubierta

ESTEVO BARRIOS

## ADEMÁS

### El monasterio: monumento artístico nacional

■ Los historiadores no coinciden en señalar la fecha de construcción del monasterio de Martín de Xuvia, pero sí en apuntar que se trata de uno de los más antiguos de Galicia. Algunos de ellos fijan la construcción del edificio en el siglo XIII, tras una donación del conde de Traba, uno de los protectores del cenobio narónés. El monasterio fue declarado monumento artístico nacional por el Ministerio de Cultura.

una de las operaciones que se realice a nivel del suelo.

En octubre del pasado año, la Xunta destinó 60.000 euros a la reparación de los retablos del Rosario y San Bieito, actualmente ya rehabilitados y ubicados en el mo-

nafterio. Desinfectación, reposición de volúmenes, limpieza, restablecimiento de colores y barnizado fueron algunos de los trabajos realizados en los retablos. Uno de ellos, el de San Bieito, se reparó fuera del cenobio, mientras que

para arreglar el del Rosario se colocaron unos andamios en el interior del templo.

Ambas intervenciones contribuirán a mejorar el precario estado en el que se encuentran algunas zonas del cenobio narónés.